

نویسنده‌گان:

دکتر ابراهیم صدقیانی

مهریار حداد (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بیمارستان)

جراحی (بخش اعمال جراحی) و (بدون ضرورت عبور از کریدورهای عمومی بیمارستان) پیش بینی شود. اتاق ریکاوری باید حداقل ۸۰ فوت مربع به ازاء هر تخت ازهار تخت

(تخت به ازای بیمار) وسعت داشته باشد و بین تختها ۴ فوت فاصله ضروری است.

اتاق ریکاوری دارای استنگاه پرستاری و محلی برای شستن دستها و نیز تسهیلاتی برای جداسازی بیماران عفونی است. امکانات اسکراب باید در دسترس باشد.

در شرایط مطلوب، جایگاه اسکراب برای هر اتاق عمل الزامی است و محل اسکراب باید دور از مناطق پر رفت و آمد و در جوار اتاق عمل پیش بینی شود. درب اتاق عمل جز برای عبور کارکنان، بیمارو انتقال تجهیزات، همیشه بسته و عبور و مرور آن یک سویه است پرستنی که اجازه ورود به اتاق عمل را داردند، باید به حداقل کاهش یابد. کف اتاق عمل نباید دارای منفذ بوده در صورت امکان، سایر سطوح آن نیز در مقابل گرد و غبار مقاوم باشند. (Nonparous)

(پادری یا زیر انداز ضد عفونی کننده) در محل ورود به اتاق عمل استفاده از Anti Septic Mats یا Tachylytic ممنوع و توصیه نشده است

کنترل عفونت در بخش عمل های جراحی :
- تهويه اتاق عمل

U.V. Light-
- نظافت اتاق عمل

۱- سیستم های تهويه بخش عمل های جراحی بطور معمول اتاق های عمل استندارد به شرط رعایت رفت و آمد ها و ترافیک صحیح، عاری از باکتری است.

منشاء باکتری های منتقله از راه هوا در اتاق های عمل، بطور عمده از راه پوست افراد حاضر در اتاق ایجاد می شود. میزان آلودگی قابل قبول محیط اتاق عمل از نظر باکتری های منتقله از راه هوا برای اعمال جراحی مختلف هنوز مشخص نشده است، لیکن این آلودگی ظاهراً نقش مهمی در جراحی عمومی ندارد.

در اکثر اتاق های عمل مدرن امروز تهويه هوا ۲۰ تا ۲۵ بار در ساعت صورت می گيرد. هوای فیلتر شده با كیفیت و كارائی زياد، بصورت جريان عمومی و يك طرفه وارد شده و از سیستم فیلتراسيون در اين كار استفاده می شود.

طراحی بخش اعمال جراحی
الف. بخش عمل های جراحی را به سه منطقه زیر می توان تقسیم کرد:
منطقه سترون Aseptic onez: شامل اتاقهای عمل و اتاق استریل فرعی و اسکراب Clean zone: در این قسمت کارکنان باید از رخت مخصوص اتاق عمل استفاده کنند منطقه حفاظت شده Protective zone: در این بخش کارکنان رخت، کفش، کلاه اتاق عمل را بر تن می کنند که شامل منطقه مخصوص تعویض لباس، منطقه حمل و نقل و پذیرش، آماده سازی، منطقه خروج و ریکاوری است.
در منطقه حفاظت شده باید مسیر رفت و آمد پرسنل یکطرفة باشد بطوريکه کارکنان مستقيماً از خارج به داخل ساختمان بخش عمل جراحی وارد شوند. کریدور خارجي، مانند منطقه پاک عمل می کند و هرچه به طرف بخش مرکزی نزديک شويم به منطقه سترون نزديک می شويم.

نکته قابل توجه :

با حرکت به سمت مرکز بخش عمل های جراحی، نکات بهداشتی و استنداردها باید بيشتر رعایت شوند.

پوشیدن كفشهای تمیز و شستشوی كف اتاق عمل با روشي مناسب از آلوده شدن منطقه های تمیز يا پاک و حفاظت شده می کاهد.

بخش عمل های جراحی نباید از تسهيلات آزمایشگاهی و نقاطی که از بیماران بحرانی مراقبت می شود (Critical Critical Care Areas careareas) دور باشد.

ب. ترافیک یا عبور و مرور در بخش عمل های





ویروسهای بزرگتر، از محیط پاک می‌رسد و حدود ۳۰۰ بار در cfu/m^3 تعداد باکتری به کمتر از HEPA شوند. با استفاده از فیلترهای ساعت تبادل هوایی می‌گیرد.

نمونه گیری از هوای اتاق های عمل

۱- حداقل شمارش میکروبی استاندارد برای هوای اتاق عمل هایی که سیستم های تهویه متعادل و مرسوم دارند، در زمان خالی بودن اتاق $30 \text{ CFU}/\text{m}^3$ و در زمان استفاده از اتاق عمل کمتر از $180 \text{ CFU}/\text{m}^3$ است.

اتاق عملی که با روش‌های مرسوم تهیه می‌شود در موارد زیر نیاز به کنترل میکروبیولوژیک دارد.
در زمان بکار اندازی دستگاه تهیه
- بلا فاصله بعد از بکار اندازی دستگاه
- در هر زمانیکه کیفیت کار دستگاه تحت کنترل اساسی و کلی قرار می‌گیرد.

شمارش باکتریال هوای اتاق عمل بطور روتین لازم نیست. ولی در موقع همه گیری عفونت برای بررسی های اپیدمیولوژیک مقید خواهد بود.
۲- برای اتاق عمل هایی که با فیلتر HEPA تهویه می‌شوند (Ultra Clean air).

- چنانچه سیستم کاملاً بسته باشد جریان هوای در فاصله یک متري از سطح (مقابل) فیلتر نباید در حد کمتر از 3 m/s باشند.

- چنانچه سیستم کاملاً بسته نباشد، جریان هوای فاصله یک متري از کف زمین (یعنی روی میز مخصوص عمل جراحی) نباید کمتر از 2 m/s باشد.

- شمارش باکتری موجود در هوای در فاصله یک متري از کف زمین در زمانی که اتاق خالی باشد باید کمتر از $10 \text{ bcp}/\text{m}^3$ باشد. و در زمان انجام عمل جراحی باید کمتر از $31 \text{ bcp}/\text{m}^3$ باشد.
در سیستم غیربسته، در هر یک از چهار گوش اتاق و در اطراف محوطه تعداد باکتری نباید از $10 \text{ bcp}/\text{m}^3$ تجاوز کند.

موارد جراحی کثیف

- امروزه تعطیلی اتاق های عمل بمدت ۴۸ ساعت برای بعد از جراحی های کثیف مردود اعلام شده است.

علاوه بر نمونه گیری در زمان راه اندازی دستگاه، شمارش باکتریولوژیک HEPA در سیستم تهویه هوای، بطور منظم و هرسه ماه یکبار الزامی است.
ب- استفاده از 7L (اولتراؤیوله)

اکثر باکتریهای با اندازه $0.5-5 \mu\text{m}$ میکرون را در محیط جذب و اولین دور جریان هوای رو به پایین HEPA سیستم، عاری از باکتری ها است. ناشی از دست کم 20% هوای تعویض شده در ساعت، باید هوای تازه باشد. هوای ورودی درجه حرارتی بین $18-22^\circ\text{C}$ درجه و رطوبتی معادل $50-60\%$ ($40-50\%$) (بر طبق نظر برخی منابع) است.

۲- بر اساس دستورالعملهای آمریکائی رطوبت نسبی اتاق عمل بین 30% تا 60% درجه حرارت آن $68-73^\circ\text{C}$ تا 20°C فارنهایت است. هوا در هر ساعت حداقل ۳ بار تعویض شود و حداقل ۳ بار در ساعت هوای قسمت پیرونی اتاق نیز باید تعویض شود.
Outlets مبادی ورود هوای باید در سطحی بسیار بالاتر از کف زمین قرار گیرد و حتی الامکان از خروجی ها دورتر و این خروجی ها در قسمت پایین دیوارها قرار گیرند (تهویه یکطرفه) اتاق عمل باید در مقایسه با کریدورهای پیرامون، تحت فشار مثبت قرار گیرد. جریان هوای (حرکت آن) باید همیشه از منطقه استریل به سمت منطقه پاک و از این قسمت به طرف منطقه حفاظت شده انجام شود. پنجره های باز شو نباید در سوئیت ها یا ساختمان اتاق های عمل وجود داشته باشند. اخیراً اتاق های عمل برخلاف سابق دارای پنجره است نا تیم جراحی قادر به تماشای منظره فضای بیرون باشند. این امر موجبات استفاده از نور طبیعی در اتاق عمل را فراهم می‌آورد. لیکن، امکان جلوگیری از نور بیرون باید فراهم آید.
درهای ورودی در اتاق های عمل باید کاملاً بسته بمانند. با بکارگیری این روش تهیه ای مناسب و مشابه با روش‌های اختصاصی، شبیه اتاق‌های تمیز مخصوص، ایجاد خواهد شد. استفاده از این سیستم تهیه برای اکثریت اعمال جراحی نوع تمیز و برای تمام اعمال جراحی آلوده کاربرد دارد.
(هنوز مشخص نیست که هنگام انجام عمل جراحی های بزرگ Implant یا جراحی نوع Clean استفاده از سایر سیستم های اختصاصی تهیه لازم باشد.)

۳- سیستم جریان لا یهای یا سیستم هوای بسیار تمیز این سیستم از جریان هوای یک طرفه به صورت افقی یا عمودی برخوردار است. در نوع افقی هوای صورت افقی جریان می‌باید ولی در نوع عمودی هوای سقف به سمت پایین و با سرعت کافی منتقل می‌شود. این مسئله موجب (برای ورود هوای عاری از HEPA افزایش آلودگی اطراف زخم خواهد شد با استفاده از فیلترهای اجزای کوچک تا $0.3 \mu\text{m}$ میکرون) تمام باکتری ها، قارچها و حتی برخی از

حضور یابند مشخص نیست که حد قابل قبول و مطمئن باکتری در اتاق عمل چگونه و به چه میزانی است.

بنابراین کشت از محیط اتاق عمل فقط در زمان همه گیری یا در موارد خاص و برای مطالعات تجربی صورت می‌گیرد.

چنانچه عفونت زخم با استریتوکوک پیوژن ایجاد شود غربالگری فوری کارکنان لازم است و درمان فرد ناقل سالم و عدم حضور وی تازمان درمان مناسب، توصیه می‌شود.

توجه

باسیل های گرم منفی اهمیت کمتری در ایجاد عفونت زخم با منشاء اگزوژن دارند.

(۱) مطالب این مقاله در مورد اتاقهای زایمان و اعمال جراحی مربوط به آن قابل تعمیم است.

بعلاوه قرار دادن هر نوع قفسه و کمد و سایل در

داخل اتاق های عمل به دلیل ایجاد مانع و مهمنت از آن تنگ کردن فضا و رفت و آمد، نشستن ذرات آلوده و گرد و غبار روی آنها منع اعلام شده است. به عبارت دیگر اتاق عمل فضایی است بدون قفسه و در صورت لزوم قفسه های داخل دیوار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

- تراالی های مخصوص چرخدار که حاوی تجهیزات لازم برای اعمال جراحی است می‌تواند به آسانی وارد اتاق عمل شده و بعد از هر عمل خارج شده و شسته شده و ضد عفونی شوند.

- چنانچه عمل جراحی به هر دلیل لغو ولی پگ ها باز شده باشند، باید آن را مجدداً برای استریل به CSSD ارسال نمود.

- چنانچه از ساکشن استفاده نمی‌شود، خاموش کردن آنها الزامی است.

- چنانچه کارکنان بعد از کار روی یک موضع جراحی ناگزیر به کار روی موضع دیگری هستند باید دستکش های خود را تعویض کنند.

نقش کارکنان اتاق عمل جراحی در کنترل عفونت:

۱- لزوم آموزش کارکنان برای کنترل عفونت و برنامه های مراقبت در تمام سطوح بیمارستان تشکیل سمپوزیوم سالیانه و آموزش های مداوم برای پرسنل اتاق عمل ضروری و کمک کننده خواهد بود. با دادن آموزش های لازم می‌توان در انجام اعمال غیر ضروری مانند کشت محیط صرفه جویی کرد.

باید توجه داشت که از ابتدا کارکنان و تیم جراحی اعم از جراح و متخصص بی هوشی و پرستاران اتاقهای عمل عادت به رعایت ضوابط اتاق های عمل را در برنامه کاری خود قرار دهند.

۲ - انجام کشت در پرسنل اتاق عمل
انجام کشت بصورت روتین از نازوفارنکس کارکننی که در اتاق عمل کار می‌کنند ضروری نیست مگر در موارد همه گیری عفونت و بر اساس شواهد ایدمیولوژیک. در این صورت غربالگری از نظر انتقال این میکروب در بینی مفروض بصره خواهد بود. در موارد همه گیری، تهیه نمونه از بینی و کشت آن کافی است و نیازی به کشت دادن نمونه سایر قسمت ها (پرینه و...) نخواهد بود. چنانچه در زمان بروز عفونت افراد ناقلی که استاف آرنس در راد محیط پخش می‌کنند شناسائی شوند، باید از حضور در اتاق عمل معاف شوند و تمهیدات درمانی لازم انجام شود.

چنانچه کارکنان، ضایعه ای مانند جوش روی پوست صورت و دست دارند باید در اتاق عمل

- تکنیک های مناسب نظافت در این موارد شامل (Flooding) با دترجنت فنولی و سپس پاک کردن کلیه سطوح تجهیزات بالکل ۷۰٪ است.

- تمام لوله های پلاستیکی و لاستیکی موجود در اتاق باید تعویض شود.

- دیوارها فقط در صورتیکه مستقیماً آلوده شده باشند باید پاک شوند.

- تمام وسایل و لوازم، ملحفه ها و زیاله ها باید به دقت داخل کیسه قرار داده شوند.

- گان ها، ماسک ها و روکش هایی که بهنگام کار و حین جراحی مورد استفاده قرار گرفته اند باید در ظروف مناسب و در داخل اتاق باقی بمانند.

- پرسنل نباید در حالیکه پوشش کفش، ماسک، گان، کلاه (کاورمو) یا دستکش پوشیده اند، اتاق عمل را ترک کنند.

- چنانچه قرار باشد روپوش های مخصوص اسکراب در خارج از این قسمت نیز پوشیده شود باید روی آن روپوش بر تن کرد.

نکته قابل توجه اینکه: برای ایت موارد فوق لازم نیست تا جراحی های آلوده در انتهای لیست عمل روزانه به عنوان آخرین عمل جراحی قرار گیرد. کارشناسان بطور موکد توصیه کرده اند که، کلیه اتاق های عمل بیمارستان در فواصل عمل های جراحی طبق دستورالعمل های فنی کار، نظافت شوند.

علاوه بر نظافت اتاق های عمل، بین عمل های جراحی، لبه پنجره ها و قفسه ها، روزانه باید با آب شسته شوند. چراغهای جراحی، باید به دلیل نزدیکی به حباب استریل جراحی، بطور مکرر با ماده گندزا نظافت شوند.

دیوارهای اتاق عمل، بصورت هفتگی با آب و صابون شسته شوند. چنانچه در حین عمل جراحی، به شدت آلوده شده باشند بلا فاصله باید ضد عفونی گردد.

نظافت سقف ها: معمولاً در فواصل طولانی تراز دیوارها ضروری است.

توجه به این نکته ضروری است که: موادی مانند کلرهگرین و آمونیوم ۴ ظرفیتی، به دلیل پر کردن مجلد شیشه ها قبل از استریل آنها یاریختن محلولها در داخل بطری های نیمه پر، با بسیل های گرم منفی آلوده شوند.

بنابراین قبل از پر کردن مجلد، ظروف و بطری ها که در اتاق عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند باید استریل شوند.

- از ترکیبات آمونیوم ۴ ظرفیتی نباید برای اسکراب جراحی استفاده کرد.

- اتاق عمل باید حداقل لوازم و تجهیزات دائمی را دارا باشد تا گردو غبار روی آنها و سایر سطوح افقی